



Kirkko luoteesta vuonna 2013. amoy.

KOLMEN RISTIN KIRKKO JA PAPPILA, RAKENNUSHISTORIASELVITYS

Kohdetiedot: Kirkon ja pappilan on alun perin suunnitellut arkkitehti Alvar Aalto ja ne ovat valmistuneet vuonna 1958. Rakennukset omistaa Imatran seurakunta, joka on edelleen tilojen pääkäyttäjä.

Poistoilmasäleiköt kirkkosalin katossa 2012.



Kirkko luoteesta. Kuva: Pertti Ingervo, Alvar Aalto -museo. 1960-luku.

Suojelustatus: Vuoksenniskan Kolmen ristin kirkko ja pappila on kokonaisuudessaan suojeltu kirkkolailla 25.2.2003 (suojeluluokka S1). Museoviraston lausunto pyydetään olennaisista muutoksista kunkin toimenpiteen suunnitelmien perusteella. Kohde on asemakaavassa suojeltu jo vuonna 1969. Kohde on Alvar Aallon kansainvälisesti arvostetussa tuotannossa keskeisiä rakennuksia ja kuuluu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön modernin arkkitehtuurin merkkiteosvalikoimaan.

Lähtötilanne: Rakennushistoriaselvitys tehtiin vuosina 2012–13 suunnittelutyössä ja korjaustöissä tarvittavien lähtötietojen kokoamiseksi. Kirkon edellinen peruskorjaus oli valmistunut vuonna 2007, mutta rakenteet kärsivät edelleen vakavista kosteusongelmista. Ongelmat näkyvät kellarissa ja julkisivuilla, vesikaton kertyy lumipaanteita ja jääpuikkoja ja sen tuuletus on riittämätön.

Rakennushistoriaselvityksen tavoitteena oli selvittää ominaispiirteet ja tukea päätöksentekoa. Selvityksen avulla voitiin kirkon rakennuskohtaiset suojelutavoitteet määritellä yhdessä Museoviraston ja Alvar Aalto museon kanssa. Kaikissa kirkon ja pappilan muutoksissa ja korjauksissa rakennushistorialliset arvot, kuten rakennusten ja rakennusosien alkuperäiset mittasuhteet, materiaalit ja työtavat

kuuluvat suojelun piiriin ja tulee huomioida.

Rakennushistoriaselvityksen sisältö uudostuu kirkon ja pappilan syntyvaiheesta sekä rakennusten muustohistoriasta niin arkkitehtuurin, talotekniikan, rakenteiden kuin pihaympäristönkin kannalta. Rakennusosakohtainen tarkastelu ulottuu valikoituihin tärkeimpiin rakennusosiin. Selvitys ja dokumentointityötä on täydennetty korjaussuunnittelun sekä koekorjauksien ja hankesuunnitelman mukaisten korjausvaiheiden edetessä.

Rakennuksen korjauksen ja muutostöiden kokonaisuudesta laaditaan työn valmistuttua restaurointi-Kirkkosalin alttarivalaisimet 2012. amoy.



KOLMEN RISTIN KIRKKO JA PAPPILA
(Alvar Aalto, 1957–58)
Imatra, Imatran seurakunta

RAKENNUSHISTORIASELVITYS (166 SIVUA)
Kirkko 7600 bm² ja pappila 2000 bm²

arkkitehdit mustonen oy 2012–13